Reporte 2023-11

MONITOREO Y BIOMONITOREO DE LA CALIDAD DEL AIRE EN REPÚBLICA DOMINICANA

Del 15 de octubre al 15 de noviembre de 2023

OBSERVATORIO DE CAMBIO CLIMÁTICO Y RESILIENCIA

TECMALAB

OCCR
OBSERVATORIO DE CAMBIO CLIMÁTICO Y RESILIENCIA

intec
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SANTO DOMINGO

nBC
Bureau d'étude eau et environnement

La publicación del presente reporte se realiza en el marco del acuerdo de colaboración INTEC-TECMALAB.

PROYECTO DESARROLLADO

GRACIAS A LA COOPERACIÓN DE

ECORED

Red Nacional de Apoyo Empresarial a la Protección Ambiental

A VARIOS DE SUS MIEMBROS

TotalEnergies

CORMIDOM

CORPORACIÓN MINERA DOMINICANA

Carrefour

AERODOM

Powered by VINCI AIRPORTS

Guidom Organic

Para reproducir o utilizar la información que aparece en el siguiente reporte deberá solicitarse autorización al INTEC.

Contenido

RED DE BIOMONITOREO DE CALIDAD DEL AIRE A TRAVÉS DE LAS ABEJAS.....4

RESULTADOS MONITOREO DE LA CALIDAD DEL AIRE - ATMOTRACK 5

TABLA RESUMEN DE RESULTADOS 6

ESTACIÓN DE SERVICIO TOTAL PARAISO - SANTO DOMINGO 8

ESTACIÓN DE SERVICIO TOTAL ARENOSO - ARENOSO 10

ESTACIÓN DE SERVICIO TOTAL GURABO - SANTIAGO.....13

ESTACIÓN DE SERVICIO TOTAL BOULEVARD – PUNTA CANA 16

ESTACIÓN DE SERVICIO TOTAL LAS DAMAS - BARAHONA.....19

CARREFOUR PLAZA DUARTE – SANTO DOMINGO 21

DELEGACIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA – SANTO DOMINGO 24

BARRICK GOLD ..... **Erreur ! Signet non défini.**

RESULTADOS DEL BIOMONITOREO DE LA CALIDAD DEL AIRE A TRAVÉS DE LAS ABEJAS 26

Biomonitoreo-Interpretación 27

CORMIDOM 28

ESTACIÓN DE SERVICIO TOTAL GURABO - SANTIAGO.....30

CARREFOUR PLAZA DUARTE – SANTO DOMINGO 32

DELEGACIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA – SANTO DOMINGO 34

BARRICK GOLD ..... **Erreur ! Signet non défini.**

ESTACIÓN DE SERVICIO TOTAL PARAISO 36

ESTACIÓN DE SERVICIO TOTAL ARENOSO 36

ESTACIÓN DE SERVICIO TOTAL PUNTA CANA 37

ESTACIÓN DE SERVICIO TOTAL PUERTO PLATA 37

ESTACIÓN DE SERVICIO TOTAL BARAHONA.....38

ESTACIÓN DE SERVICIO TOTAL SANTIAGO 38

RED DE BIOMONITOREO DE CALIDAD DEL AIRE A TRAVÉS DE LAS ABEJAS



Estaciones de biomonitoreo expuestas

Estaciones de biomonitoreo de referencia testigo

Atmotrack (Sensor de calidad del aire)

Estaciones con resultados expuestos en el presente reporte

RESULTADOS MONITOREO DE LA CALIDAD DEL AIRE - ATMOTRACK



SENSOR DE CALIDAD DEL AIRE

ATMOTRACK

TABLA RESUMEN DE RESULTADOS

Del 15 de octubre al 15 de noviembre de 2023

Estación de monitoreo	Ubicación	Parámetros Monitoreados	Media	Desviación estándar
Estación de servicio TOTAL Paraíso	Santo Domingo	$PM_{2.5}$ ($\mu g/m^3$)	6.29	3.84
		PM_{10} ($\mu g/m^3$)	8.07	4.99
		NH_3 (*ppb*)	0.00	0.00
		NO_2 (*ppb*)	26.46	5.07
		CO (*ppb*)	251.08	23.98
		Ruido (*dB*)	52.33	3.35
Estación de servicio TOTAL Arenoso	Arenoso	$PM_{2.5}$ ($\mu g/m^3$)	6.42	5.80
		PM_{10} ($\mu g/m^3$)	10.30	8.90
		NH_3 (*ppb*)	35.11	6.72
		NO_2 (*ppb*)	32.97	12.46
		CO (*ppb*)	0.00	0.00
		Ruido (*dB*)	55.16	8.21
Estación de servicio TOTAL Gurabo	Santiago	$PM_{2.5}$ ($\mu g/m^3$)	6.29	4.17
		PM_{10} ($\mu g/m^3$)	8.14	5.23
		NH_3 (*ppb*)	35.01	7.52
		NO_2 (*ppb*)	27.61	7.89
		CO (*ppb*)	0.00	0.01
		Ruido (*dB*)	49.90	5.17
Estación de servicio TOTAL Boulevard	Punta Cana	$PM_{2.5}$ ($\mu g/m^3$)	4.30	2.56
		PM_{10} ($\mu g/m^3$)	5.66	3.04
		NH_3 (*ppb*)	49.82	10.20
		NO_2 (*ppb*)	36.71	11.88
		CO (*ppb*)	0.04	0.25
		Ruido (*dB*)	49.52	5.28

Estación de servicio TOTAL Las Damas	Barahona	$PM_{2.5}$ ($\mu g/m^3$)	6.42	4.63
		PM_{10} ($\mu g/m^3$)	8.18	5.65
		NH_3 (*ppb*)		
		NO_2 (*ppb*)		
		CO (*ppb*)		
		Ruido (*dB*)	49.90	5.19
CARREFOUR Plaza Duarte	Santo Domingo	$PM_{2.5}$ ($\mu g/m^3$)	4.53	3.23
		PM_{10} ($\mu g/m^3$)	6.15	3.91
		NH_3 (*ppb*)	65.53	11.38
		NO_2 (*ppb*)	26.77	12.64
		CO (*ppb*)	6.66	4.30
		Ruido (*dB*)	49.49	2.86
Delegación de la Unión Europea	Santo Domingo	$PM_{2.5}$ ($\mu g/m^3$)	5.60	3.83
		PM_{10} ($\mu g/m^3$)	7.64	4.70
		NH_3 (*ppb*)	16.92	5.80
		NO_2 (*ppb*)	0.00	0.00
		CO (*ppb*)	0.00	0.00
		Ruido (*dB*)	46.16	4.15

ESTACIÓN DE SERVICIO TOTAL PARAISO - SANTO DOMINGO



Av. Winston Churchill 80 - Santo Domingo

Del 15 de octubre al 15 de noviembre de 2023

Apuntes: Los parámetros de partículas no superaron el umbral límite entre octubre y noviembre.



Mínimo	Promedio	Máximo
1.29	6.29	42.94



Mínimo	Promedio	Máximo
1.56	8.07	60.13



Mínimo	Promedio	Máximo
10.40	26.46	41.30



Mínimo	Promedio	Máximo
171.76	251.08	277.70



Mínimo	Promedio	Máximo
45.06	52.33	62.70

ESTACIÓN DE SERVICIO TOTAL ARENOSO - ARENOSO



Autopista del Nordeste Km 84, Municipio El Aguacate - Arenoso

Del 15 de octubre al 15 de noviembre de 2023

Apuntes: Los parámetros de partículas (PM2,5 y PM10) superaron el umbral límite entre octubre y noviembre. Según los datos sobre incendios en la República Dominicana, hubo incendios cerca de Arenoso a finales de octubre y inicio de noviembre, lo que explica los picos de partículas y NH3 (https://firms.modaps.eosdis.nasa.gov/map/#d:2023-10-25..2023-10-31;@-69.8,18.8,8.3z).



Mínimo	Promedio	Máximo
0.45	6.42	121.90



Mínimo	Promedio	Máximo
1.06	10.30	171.90



Mínimo	Promedio	Máximo
0.00	35.11	55.83



Mínimo	Promedio	Máximo
0.00	32.97	50.97



Mínimo	Promedio	Máximo
41.87	54.08	73.45

ESTACIÓN DE SERVICIO TOTAL GURABO - SANTIAGO



Avenida Bartolome Colon, Santiago De Los Caballeros

Del 15 de octubre al 15 de noviembre de 2023

Apuntes: Como puede observarse, para todos los parámetros medidos, los valores están muy por debajo del umbral límite.



Mínimo	Promedio	Máximo
1.11	6.29	32.47



Mínimo	Promedio	Máximo
1.64	8.14	80.88



Mínimo	Promedio	Máximo
19.26	35.01	57.43



Mínimo	Promedio	Máximo
0.00	27.61	45.43



Mínimo	Promedio	Máximo
39.47	49.90	60.49

ESTACIÓN DE SERVICIO TOTAL BOULEVARD – PUNTA CANA



Boulevard turístico del Este Bávaro – Punta Cana

Del 15 de octubre al 15 de noviembre de 2023

Apuntes: Los parámetros de partículas (PM2,5 y PM10) no superaron el umbral límite entre octubre y noviembre.



Mínimo	Promedio	Máximo
1.57	4.30	12.45



Mínimo	Promedio	Máximo
2.27	5.66	15.21



Mínimo	Promedio	Máximo
28.99	49.82	86.17



Mínimo	Promedio	Máximo
17.73	36.71	65.63



Mínimo	Promedio	Máximo
40.12	49.52	55.21

ESTACIÓN DE SERVICIO TOTAL LAS DAMAS - BARAHONA



Total Las Damas – Barahona

Del 15 de octubre al 15 de noviembre de 2023

Apuntes: Los parámetros de partículas (PM2,5 y PM10) no superaron el umbral límite entre octubre y noviembre.



Mínimo	Promedio	Máximo
1.07	6.42	54.08



Mínimo	Promedio	Máximo
1.67	8.18	68.26



Mínimo	Promedio	Máximo
39.73	49.90	67.70

CARREFOUR PLAZA DUARTE – SANTO DOMINGO



Plaza Duarte, Autop. Juan Pablo Duarte Km. 10 1/2, Santo Domingo

Del 15 de octubre al 15 de noviembre de 2023

Apuntes: Como puede observarse, para todos los parámetros medidos, los valores están muy por debajo del umbral límite.



Mínimo	Promedio	Máximo
0.78	4.53	23.65



Mínimo	Promedio	Máximo
1.19	6.15	28.86



Mínimo	Promedio	Máximo
34.74	65.53	90.06



Mínimo	Promedio	Máximo
0.00	26.77	52.42



Mínimo	Promedio	Máximo
44.79	49.49	60.52

DELEGACIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA – SANTO DOMINGO



2

Ave, C. César Nicolás Penson 85A, Santo Domingo

Del 15 de octubre al 15 de noviembre de 2023

Apuntes: Como puede observarse, para todos los parámetros medidos, los valores están muy por debajo del umbral límite.



Mínimo	Promedio	Máximo
0.39	5.60	37.90



Mínimo	Promedio	Máximo
0.65	7.64	44.60



Mínimo	Promedio	Máximo
0.00	16.92	25.14



Mínimo	Promedio	Máximo
38.53	46.16	58.44

RESULTADOS DEL BIOMONITOREO DE LA CALIDAD DEL AIRE A TRAVÉS DE LAS ABEJAS

Proyecto realizado bajo la Norma Francesa X43-909 "Biomonitoreo activo del ambiente por medio de la abeja doméstica"

Y DEL SEGUIMIENTO EN DIRECTO DE SUS CONDICIONES DE VIDA

Biomonitoreo-Interpretación

Estudio de partículas:

Mediante el microscopio electrónico de barrido, se realiza un estudio semicuantitativo de las partículas presentes sobre la espalda de las abejas muestreadas.

Estas partículas se analizan para conocer su composición y se clasifican según su origen posible: natural (naranja) o antrópico (verde) y se comparan con los resultados del lugar que sirve como blanco o testigo.

Peso de la colmena

A través del monitoreo del peso, se hace el seguimiento del comportamiento, crecimiento o decrecimiento de la población de la colmena. También permite conocer los momentos aptos para la cosecha de miel. Un decrecimiento repentino puede indicar entre otras causas, un problema de contaminación del aire.

Temperatura al interior y al exterior de la colmena

Mediante el seguimiento de la temperatura interna, podemos saber si la colmena está dentro del rango de temperatura ideal para el desarrollo de la vida. Esta temperatura debe estar siempre cerca de los 35°C. Agregamos también el dato de temperatura exterior para monitorear y entender el comportamiento de las colmenas.

Estación meteorológica

El seguimiento de las condiciones meteorológicas en el sitio de estudio brinda información valiosa para: analizar el crecimiento o decrecimiento de la población de las colmenas, conocer las fechas ideales para realizar muestreos y para analizar los resultados de los estudios que se realizan sobre las abejas.

CORMIDOM

Del 15 de octubre al 15 de noviembre de 2023

Peso de la colmena



Peso de la colmena 15/10/2023	Peso actual de la colmena 15/11/2023
58 kg	57.7 kg

Temperatura de la colmena



Precipitaciones



Mínimo	Promedio	Máximo
0.00 mm	0.15 mm	19.55 mm

ESTACIÓN DE SERVICIO TOTAL GURABO - SANTIAGO

Del 15 de octubre al 15 de noviembre de 2023

Peso de la colmena



Peso de la colmena 15/10/2023	Peso actual de la colmena 15/11/2023
42.3 kg	18.2 kg

Temperatura al interior y al exterior de la colmena



Temperatura interna de la colmena (°C)			Temperatura al exterior de la colmena (°C)		
Mínimo	Promedio	Máximo	Mínimo	Promedio	Máximo
23.17	28.04	34.92	21.34	25.97	33.58

CARREFOUR PLAZA DUARTE – SANTO DOMINGO

Del 15 de octubre al 15 de noviembre de 2023

Peso de la colmena



Peso de la colmena 15/10/2023	Peso actual de la colmena 15/11/2023
29 kg	28.5 kg

Temperatura interior y exterior de la colmena



Temperatura interna de la colmena (°C)			Temperatura al exterior de la colmena (°C)		
Mínimo	Promedio	Máximo	Mínimo	Promedio	Máximo
25.05	31.70	41.04	21.66	28.43	42.80

DELEGACIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA – SANTO DOMINGO

Del 15 de octubre al 15 de noviembre de 2023

Peso de la colmena



Peso de la colmena 15/10/2023	Peso actual de la colmena 15/11/2023
26.3 kg	25.6 kg

Temperatura interior y exterior de la colmena



Temperatura interna de la colmena (°C)			Temperatura al exterior de la colmena (°C)		
Mínimo	Promedio	Máximo	Mínimo	Promedio	Máximo
27.49	32.39	36.97	22.50	31.51	53.34

ESTACIÓN DE SERVICIO TOTAL PARAISO

Resultados en el lugar de exposición



ESTACIÓN DE SERVICIO TOTAL ARENOSO

Resultados en el lugar de exposición



ESTACIÓN DE SERVICIO TOTAL PUNTA CANA

Resultados en el lugar de exposición



ESTACIÓN DE SERVICIO TOTAL PUERTO PLATA

Resultados en el lugar de exposición



ESTACIÓN DE SERVICIO TOTAL BARAHONA

Resultados en el lugar de exposición



ESTACIÓN DE SERVICIO TOTAL SANTIAGO

Resultados en el lugar de exposición